



ARTIGO ORIGINAL

Extração transvenosa de eletrocáteteres de dispositivos eletrónicos cardíacos implantáveis



CrossMark

Sílvia Ribeiro^{a,*}, Luís Leite^b, João Oliveira^b, Maria João Pereira^b, Carla Pinheiro^b, Paulo Ermida^b, Natália António^b, Miguel Ventura^b, João Cristóvão^b, Luís Elvas^b, Luís Providência^b

^a Serviço de Cardiologia, Hospital de Guimarães, Guimarães, Portugal

^b Serviço de Cardiologia, Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal

Recebido a 13 de março de 2012; aceite a 1 de julho de 2015

Disponível na Internet a 18 de novembro de 2015

PALAVRAS-CHAVE

Pacemaker;
Cardioversor
desfibrilhador
implantável;
Terapia de
ressincronização
cardíaca;
Extração de
eletrocáteteres;
Infeção

Resumo

Introdução e objetivo: O número e a complexidade dos dispositivos cardíacos implantáveis têm vindo a aumentar assim como as suas complicações, conduzindo frequentemente à remoção dos mesmos. O objetivo deste estudo foi caracterizar a população envolvida e os procedimentos utilizados na remoção transvenosa de eletrocáteteres cardíacos num centro de referência.

Métodos: Estudo observacional descritivo dos procedimentos de remoção transvenosa de eletrocáteteres cardíacos de janeiro de 2009 a maio de 2014.

Resultados: A amostra incluiu 109 doentes, com idade média de 64,6 anos ($\pm 16,62$), 73,1% do género masculino. A principal indicação para remoção de eletrocáteteres foi infecção do dispositivo. O tempo médio desde a primeira implantação à remoção foi de 5,6 anos ($\pm 4,89$). As hemoculturas foram positivas em 32,8% dos casos e cerca de 29% dos doentes apresentavam no estudo ecocardiográfico vegetações. Foram removidos 228 eletrocáteteres, 58,8% ventriculares, 32,4% auriculares e 8,8% do seio coronário. O sucesso clínico do procedimento foi completo em 97,2%; o sucesso do procedimento foi completo em 93,4% dos casos e parcial em 5,3%. Como complicações registaram-se três hematomas volumosos da loca, uma trombose da veia subclávia e três tamponamentos cardíacos, tratados eficazmente com pericardiocentese.

Conclusões: A explantação/extracção transvenosa dos eletrocáteteres mostrou-se altamente eficaz. Contudo, experiência com o sistema é um fator preponderante para o sucesso e segurança do procedimento.

© 2015 Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos os direitos reservados.

* Autor para correspondência.

Correio eletrónico: silviamartinsribeiro@gmail.com (S. Ribeiro).

KEYWORDS

Pacemaker;
Implantable
cardioverter-
defibrillator;
Cardiac
resynchronization
therapy;
Lead extraction;
Infection

Transvenous removal of cardiac implantable electronic device leads**Abstract**

Introduction and Objective: The number and complexity of cardiac implantable electronic devices (CIEDs) have increased, as has the number of related complications, often leading to removal of the implanted system. The aim of this study was to characterize transvenous explantation/extraction of CIED leads in a reference center.

Methods: This was a descriptive observational study of patients consecutively admitted from January 2009 to May 2014 for tranvenous lead extraction.

Results: The sample consisted of 109 patients, with a mean age of 64.6 ± 16.62 years, 73.1% male. The main indication for lead extraction was CIED infection. The mean time from first implantation to lead removal was 5.6 ± 4.89 years. Blood cultures were positive in 32.8% of cases and 29% of patients had vegetations on echocardiography. A total of 228 cardiac leads were removed, of which 58.8% were ventricular, 32.4% atrial and 8.8% coronary sinus. Complete clinical success was achieved in 97.2% of cases, while procedural success was complete in 93.4% and partial in 5.3%. The complications reported were three cases of significant pocket hematoma, one of subclavian vein thrombosis and three of cardiac tamponade, effectively treated by pericardiocentesis.

Conclusions: Transvenous explantation or extraction of CIED leads was highly effective. A high level of experience is an essential factor in the success and safety of the procedure.

© 2015 Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introdução

O número de implantações de dispositivos eletrónicos cardíacos, assim como a sua complexidade, têm vindo a aumentar; paralelamente, assistimos a uma incidência crescente das suas complicações¹. Consequentemente, tem-se registado um incremento significativo de procedimentos de explantação/extracção de pacemakers, cardioversores desfibriladores implantáveis (CDI) e eletrocáteteres de seio coronário de sistemas de ressincronização cardíaca com e sem sistema de desfibrilação (CRT-P, CRT-D), sendo o motivo mais prevalente para a realização destes procedimentos a infecção do dispositivo²⁻⁴. Assim, existem várias técnicas de extração de dispositivos, todas associadas a um risco significativo de complicações.

O objetivo deste estudo foi caracterizar os procedimentos de extração de dispositivos eletrónicos cardíacos num centro de referência.

Métodos

Foi delineado um estudo descritivo observacional, que incluiu os doentes consecutivamente internados num centro de referência para remoção, explantação ou extração de dispositivos eletrónicos cardíacos, desde janeiro de 2009 a maio de 2014.

A infecção da loca foi definida como presença de abcesso da loca, drenagem purulenta pela loca, deiscência de sutura, erosão da pele ou aderência do dispositivo à pele. A endocardite de dispositivo foi definida como bacteriemia persistente ou sépsis na ausência de outro foco identificado ou identificação de vegetações no dispositivo⁵.

Todos os doentes submetidos ao procedimento de explantação/extracção foram informados sobre as suas potenciais complicações, assinando o consentimento informado.

Os procedimentos foram realizados na unidade de *pacing* e eletrofisiologia do serviço de cardiologia, com *backup* de cirurgia cardiotorácica na eventualidade de o doente necessitar de uma intervenção cirúrgica emergente. Durante os procedimentos os doentes foram submetidos a sedo-analgesia, permanecendo com monitorização elétrica e hemodinâmica não invasiva.

Os procedimentos de explantação/extracção foram realizados com os dispositivos da *Cook Medical*, pretendendo-se a escolha desta técnica com sua disponibilidade no centro e com a experiência médica de extração de dispositivos com este método. Foi feita sempre uma tentativa inicial de explantação dos eletrocáteteres com tração simples, recorrendo-se em caso de insucesso, à extração com estilete interno de fixação, *Liberator Beacontip locking stylet*[®] (*Cook medical Inc.*, Bloomington, Estados Unidos da América [EUA]) e, posteriormente, às bainhas «*Evolution Controlled-Rotation Dilator Sheath Set*[®]» (*Cook medical Inc.*, Bloomington, EUA), dotadas de ponta metálica rotativa acionada manualmente para desbridamento do tecido.

Após o procedimento os doentes permaneceram internados na unidade de cuidados intensivos de cardiologia durante 24 h.

O sucesso técnico e clínico foram definidos de acordo com o documento de consenso de 2009 da *Heart Rhythm Society* sobre a extração transvenosa de eletrocáteteres³. Foi definido como sucesso completo do procedimento a remoção completa dos eletrocáteteres e de todo o material do espaço vascular, na ausência de qualquer complicações permanentes ou morte do doente. A retenção de eletrocáter

de quatro ou menos cm, de algum *coil* ou material de isolamento, foi considerado sucesso parcial do procedimento. O insucesso do procedimento foi definido como a impossibilidade de remoção completa do eletrocáteter, ou o abandono de uma parte significativa do mesmo durante a tentativa de remoção. O sucesso clínico foi definido como a remoção de todo(s) o(s) eletrocáteter(es) e material do espaço vascular ou retenção residual de algum material, sem com isto interferir no prognóstico desejado com a remoção do dispositivo. Foi determinado insucesso do procedimento, a impossibilidade de se obter um sucesso do procedimento ou clínico, conforme previamente definido, ou nos casos em que ocorreram complicações *major* irreversíveis ou morte do doente.

As complicações *minor* e *major* do procedimento foram definidas de acordo com o consenso da *Heart Rhythm Society* sobre extração transvenosa de eletrocáteteres³.

Foram recolhidos os dados do doente e do procedimento, incluindo as características demográficas, dados ecocardiográficos, resultados de análises e hemoculturas, a técnica de remoção das eletrocáteteres e complicações do procedimento.

A análise estatística foi realizada com o *SPSS statistic 17.0*.

Resultados

O estudo incluiu 109 doentes, com uma idade média de 64,6 anos ($\pm 16,62$), 73,1% do género masculino. Um dos motivos de explantação/extracção foi fratura de eletrocáteter; noutro caso, rejeição do dispositivo pelo doente, por motivos psicológicos, que exigiu a remoção do mesmo (CDI implantado em prevenção primária); a infecção do dispositivo foi o motivo de explantação/extracção nos restantes casos. O tempo médio desde a implantação até à explantação/extracção foi de 5,6 anos ($\pm 4,89$), com um mínimo de três semanas e um máximo de 24 anos.

A amostra incluiu 26,8% de doentes com diabetes *mellitus* tipo 2. Cerca de 25% dos doentes encontravam-se previamente hipocoagulados e 5,5% tiveram previamente hematoma significativo da loca; atendendo a que um número significativo de doentes foi transferido de outras instituições hospitalares, vários doentes realizaram ponte para heparina de baixo peso molecular, enquanto em outros doentes o procedimento foi realizado sob varfarina. Em 63,8% dos casos foram evidentes sinais inflamatórios da loca (erosão, adesão, eritema, drenagem purulenta, exteriorização do gerador/eletrocáteter(es); três doentes apresentavam-se em choque séptico. Cerca de 36% dos doentes tinham antecedentes de infecção prévia orientada para tratamento conservador (antibioterapia, substituição de gerador, remoção de gerador com corte dos eletrocáteteres e implantação contralateral). A análise laboratorial demonstrou elevação da proteína C reativa ($> 0,5 \text{ mg/dl}$) em 63% dos casos (na maioria, elevações discretas, com um valor de PCR médio de 4,8 mg/L) e leucocitose em 11,7% dos doentes; 31,6% tinham insuficiência renal e 30% apresentavam valores de hemoglobina abaixo do limite de referência. As hemoculturas foram positivas em 32,8% dos casos, identificando-se vegetações no ecocardiograma transtorácico e/ou transesofágico em 29% dos doentes, a maior das quais com 30 mm na sua maior dimensão. Na avaliação ecocardiográfica, 52% dos

Tabela 1 Dispositivos eletrônicos cardíacos

Pacemakers	70
DDD (R)	40
VDD (R)	14
VVI (R)	16
CRT	16
CRT-P	2
CRT-D	14
CDI	23
CDI-VR	18
CDI-DR	4
CDI-VDD	1

CDI: cardioversor-desfibrilador implantável; CRT: terapia de ressincronização cardíaca.

doente apresentavam depressão da função sistólica ventricular esquerda.

Os procedimentos realizados nos 109 doentes envolveram a explantação/extracção de 228 elétrodos: 58,8% eletrocáteteres ventriculares direitos, 32,4% eletrocáteteres auriculares e 8,8% eletrocáteteres do seio coronário; os dispositivos removidos incluíram 70 pacemakers, 16 sistemas de ressincronização cardíaca (dois CRT-P e 14 CRT-D) e 23 CDI (Tabela 1).

Cerca de 84,3% dos procedimentos implicaram extração de eletrocáteteres e os restantes apenas explantação. Os tempos médios desde a implantação até à explantação e extração foram de $0,39 \pm 0,28$ anos e $6,78 \pm 4,7$ anos, respetivamente. Nos doentes submetidos a implantação com menos de um ano (2,8%), cerca de 62% dos procedimentos foram explantações. Apenas uma extração de um eletrocáteter fraturado foi realizada por acesso femoral com o sistema *Needle's Eye Snare*® (Cook medical Inc., Bloomington, EUA), com tração do elétrodo após se laçar previamente a extremidade livre deste. Os restantes elétrodos foram removidos pelo acesso venoso superior utilizado na implantação: 17,5% dos eletrocáteteres foram removidos apenas com tração simples com guia convencional inserida, 6,5% foram removidos apenas com o guia de fixação *Liberator Beacontip locking stylet*® (Cook medical Inc., Bloomington, EUA) e os restantes, constituindo a maioria, foram extraídos com o recurso às bainhas *Evolution*® (Cook medical Inc., Bloomington, EUA).

O sucesso clínico completo foi alcançado em 97,2% dos doentes. O sucesso do procedimento foi total em 93,4% dos casos, com sucesso parcial em 5,3%; em apenas três casos não foi possível extrair o eletrocáteter ventricular direito (Tabela 2).

Tabela 2 Sucesso clínico e do procedimento

<i>Sucesso do procedimento (por eletrocáteter)</i>	
Parcial	12 (5,3%)
Completo	213 (93,4%)
Insucesso	3 (1,30%)
<i>Sucesso clínico (por doente)</i>	
Sucesso	106 (97,2%)
Insucesso	3 (2,8%)

As complicações foram raras. Registaram-se três tamponamentos resolvidos eficazmente com pericardiocentese, um derrame pericárdico de pequeno volume sem compromisso hemodinâmico, um caso de trombose da veia subclávia esquerda e três hematomas significativos da loca.

Discussão

As infecções de dispositivos constituem o principal motivo para explantação/extracção dos mesmos³. O maior número de implantações de dispositivos eletrónicos cardíacos, aliado à complexidade cada vez maior dos mesmos e a uma população-alvo cada vez mais idosa e com comorbilidades, promovem o aumento crescente das infecções destes dispositivos¹. Num estudo conduzido por Greenspon et al., foi realizada uma análise descritiva de 16 anos sobre as infecções de *pacemakers* e CDI nos EUA; a insuficiência renal, a insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca e a diabetes *mellitus* foram as quatro comorbilidades mais frequentemente encontradas nos doentes com dispositivos implantados; durante o período de 16 anos, verificou-se um incremento no número de implantações de 96%, registando-se, de igual forma, um aumento na incidência de infecções de dispositivos assinalada em 1,61% e na mortalidade associada à infecção 4,93%; foram preditores de infecção as reintervenções por exaustão de bateria, as implantações de sistemas de ressincronização cardíaca e CDI pela sua menor longevidade e, portanto, maior número de substituições de gerador¹. Também na nossa amostra, registamos prevalências tão altas quanto 26,8% dos doentes com diabetes *mellitus* tipo 2, 31,6% com insuficiência renal e 51,5% com depressão da função sistólica do ventrículo esquerdo. Também, Landolina et al. reportaram do registo italiano, num follow-up aos quatro anos após uma primeira implantação de CRT-D, a necessidade de revisão cirúrgica para substituição de gerador por depleção de bateria em 50% dos doentes e em 14% por eventos imprevistos; as infecções ocorreram a uma taxa a 1%/ano, verificando-se que as infecções aumentaram de forma significativa após substituição de gerador⁵. Assim, com a expansão das indicações para implantação de sistemas de ressincronização cardíaca, espera-se um aumento da incidência de complicações e, consequentemente, também do número de extrações.

A infecção de dispositivos eletrónicos cardíacos tem um largo espectro de manifestações, desde infecção da loca até sépsis e morte. A infecção da loca pode-se manifestar com erosão ou eritema da pele, abcesso, drenagem purulenta e/ou deiscência da sutura, e pode associar-se a dor local, sem outras manifestações iniciais^{1-3,6}. No nosso estudo, cerca de 63,8% dos doentes apresentavam sinais de infecção da loca; 36% deles apresentaram previamente infecção da loca, tendo sido orientados inicialmente com tratamento conservador, decisão baseada no estado geral do doente e suas comorbilidades. Constituindo um centro de referência para extração de dispositivos eletrónicos cardíacos, muitos doentes foram referenciados de outros centros, não havendo informação disponível sobre o motivo da estratégia conservadora inicial. As *guidelines* da NASPE de 2000 consideravam aceitável, perante a infecção da loca e ausência de envolvimento da porção intravascular do sistema, a remoção do gerador e corte

dos segmentos expostos dos eletrocáteteres. Contudo, essa estratégia conservadora demonstrou ser mal sucedida, com um alto risco de recorrência de reinfeção, com manifestações potencialmente graves como endocardite de dispositivo e/ou valvular ou mesmo sépsis, colocando o doente num risco inaceitável^{1,2}. A mortalidade observada na presença de infecção persistente, quando os eletrocáteteres não são removidos, pode ser tão alta quanto 66%⁷. O documento de consenso de 2009 da *Heart Rhythm Society* sobre extração transvenosa recomenda nas situações de infecção de dispositivo, ainda que só da loca, a remoção completa (explantação/extracção) do sistema (gerador, eletrocáteteres, adaptadores, suturas), assim como da maior parte do tecido infetado. No entanto, em situações específicas, particularmente quando o prognóstico do doente é mau ou o doente apresenta várias comorbilidades, que o colocam num risco de complicações excessivamente alto, é aceitável adotar uma estratégia mais conservadora².

Embora a maior parte das infecções de dispositivo envolvam apenas a loca, cerca de 10% manifestam-se como endocardite⁸. No nosso estudo, as hemoculturas foram positivas em 32,8% dos casos e foram identificadas vegetações no ecocardiograma transtorácico e/ou transsesofágico em 29% dos doentes. De acordo com o que encontramos na literatura, os marcadores inflamatórios não são indicadores fidedignos da presença de infecção, atendendo a que podem estar normais mesmo na presença de endocardite^{1,6}. No nosso estudo os resultados laboratoriais demonstraram uma elevação da proteína C reativa em 63% dos doentes; no entanto, maioritariamente, os valores de PCR encontravam-se apenas ligeiramente aumentados (valor médio de 4,8mg/L); foi registada leucocitose em 11,7% dos doentes. Uma explicação para o facto de estes doentes não apresentarem, frequentemente, valores de marcadores inflamatórios elevados ou hemoculturas positivas é estarem sob antibioterapia empírica previamente ao diagnóstico de infecção de dispositivo.

Diversos estudos identificam vários fatores de risco para infecção de dispositivo, incluindo a diabetes *mellitus*, insuficiência cardíaca, disfunção renal, uso de anticoagulante orais, corticoterapia crónica, febre 24h antes da implantação do dispositivo, recurso a *pacing* temporário transvenoso previamente à implantação de *pacemaker* definitivo, reintervenção precoce, não utilização de antibioterapia profilática antes do procedimento, inexperiência do médico, revisão/substituição do dispositivo e quantidade de hardware^{1,2,6}. Johansen et al., num estudo dinamarquês que inclui 46 299 doentes, demonstraram que procedimentos repetidos após a primeira implantação estiveram associados a um aumento substancial no risco de infecção. Os preditores independentes de infecção de *pacemaker* foram o número de intervenções (incluindo substituições), o género masculino, idade mais jovem, a implantação durante uma fase mais precoce do estudo e ausência de antibioterapia. O género feminino, idade mais avançada, administração de antibioterapia profilática antes do procedimento associaram-se a um menor risco de infecção⁹.

A extração de eletrocáteteres é um procedimento tecnicamente difícil. Após a primeira implantação, formam-se áreas de trombo adjacentes aos eletrocáteteres, com organização do trombo e formação de fibrose subsequentemente, tornando difícil a extração do sistema. De uma forma

geral, quanto mais tempo decorrer após a implantação, maior a extensão da fibrose e, consequentemente, mais difícil é a remoção dos eletrocáteteres. Esta envolve não só a sua libertação na zona de contacto com o miocárdio, mas também das áreas de fibrose que as fixam à vasculatura venosa⁹. Os pontos de maior fibrose incluem a entrada inicial na veia subclávia, a veia cava superior e a interface elétrodo-miocárdio, sendo que existem frequentemente várias zonas de adesão ao longo do trajeto vascular que dificultam a extração. Esta resposta fibrótica e de calcificação é mais prevalente na população jovem¹⁰. A presença de múltiplos eletrocáteteres e o tempo decorrente desde a implantação são fatores determinantes no sucesso e eficácia da explantação/extração. Assim, na nossa amostra, os procedimentos que envolveram apenas explantação, como seria de esperar, apresentaram tempos médios desde a implantação do dispositivo inferiores aos procedimentos que implicaram a extração ($0,39 \pm 0,28$ anos versus $6,78 \pm 4,7$ anos). No subgrupo de doentes cuja implantação do dispositivo havido sido há menos de um ano, a remoção dos elétrodos foi efetuada com tração simples em 62% dos casos.

Há várias técnicas de extração, todas associadas a complicações potencialmente graves, incluindo mortalidade. A primeira técnica de extração consistia em tração manual, frequentemente ineficaz e associada a complicações graves, nomeadamente avulsão miocárdica, tamponamento e morte. Nos últimos 30 anos temos assistido a um avanço tecnológico nos procedimentos de extração, com consequente maior eficácia e menos complicações¹⁰. Um estudo recente de 2013, que incluiu 122 doentes e 206 eletrocáteteres extraídos, demonstrou um sucesso do procedimento e segurança semelhantes entre a extração transvenosa por laser ou abordagem mecânica, com benefício da abordagem mecânica em termos de sucesso clínico e de relação custo-eficácia¹¹. Na esmagadora maioria dos casos, os eletrocáteteres são extraídos pelo acesso venoso da implantação (abordagem superior), através de tração simples, recurso a *locking stylets* ou bainhas específicas. Nos casos em que os eletrocáteteres não se encontram acessíveis pelo acesso da implantação, particularmente porque foram previamente cortadas com retração para o sistema vascular, o acesso femoral ou jugular são duas opções¹²⁻¹⁴. Bongiorni et al. descreveram um método de extração de 2.062 eletrocáteteres com recurso a bainhas mecânicas simples para dilatação, por via subclávia, mas com recurso a abordagem femoral combinada com veia jugular interna nas situações de impossibilidade de remoção, com uma alta taxa de sucesso e um pequeno número de complicações¹⁵. Na nossa amostra, apenas uma extração foi realizada por acesso femoral com o sistema *Needle's Eye Snare*® (Cook medical Inc., Bloomington, EUA). Nos restantes casos, os eletrocáteteres foram removidos por acesso superior.

Atualmente, a taxa de sucesso da extração transvenosa é alta, com um número de complicações reduzida^{11,16}. No entanto as complicações podem ser potencialmente graves e fatais para o doente. A sua realização por profissionais experientes é um requisito para o sucesso clínico do procedimento, seja qual for a técnica utilizada. Na nossa experiência registaram-se apenas três complicações *major*,

derrame pericárdico com tamponamento, tratadas eficazmente com pericardiocentese. Portanto, em nenhum caso foi necessária a intervenção cirúrgica emergente. Ainda assim, atendendo à possível necessidade de uma abordagem cirúrgica emergente, o *backup* de cirurgia cardiotorácica torna-se um requisito fundamental.

Conclusões

Atualmente assistimos a um aumento exponencial no número de implantações de dispositivos eletrônicos cardíacos progressivamente mais complexos. Frequentemente temos de proceder à remoção dos dispositivos, por explantação ou extração; na esmagadora maioria dos casos, por infecção do dispositivo. Todas as técnicas disponíveis associam-se a um risco significativo de complicações, na maioria *minor*, mas complicações potencialmente fatais podem decorrer do procedimento. Na nossa experiência, as técnicas de extração utilizadas foram eficazes, com um baixo número de complicações.

Responsabilidades éticas

Proteção de pessoas e animais. Os autores declaram que para esta investigação não se realizaram experiências em seres humanos e/ou animais.

Confidencialidade dos dados. Os autores declaram que não aparecem dados de pacientes neste artigo.

Direito à privacidade e consentimento escrito. Os autores declaram que não aparecem dados de pacientes neste artigo.

Conflito de interesses

Os autores declaram não haver conflito de interesses.

Bibliografia

- Greenspon AJ, Patel JD, Lau E, et al. 16-year trends in the infection burden for pacemakers and implantable cardioverter-defibrillators in the United States: 1993 to 2008. *J Am Coll Cardiol*. 2011;58:1001-6.
- Baddour LM, Epstein AE, Erickson CC, et al. Update on cardiovascular implantable electronic device infections and their management: a scientific statement from the American Heart Association. *Circulation*. 2010;121:458-77.
- Wilkoff BL, Love CJ, Byrd CL, et al. Transvenous lead extraction: Heart Rhythm Society expert consensus on facilities, training, indications, and patient management: This document was endorsed by the American Heart Association (AHA). *Heart Rhythm*. 2009;6:1085-104.
- Wazni O, Epstein LM, Carrillo RG, et al. Lead extraction in the contemporary setting: The LExICon study: An observational retrospective study of consecutive laser lead extractions. *J Am Coll Cardiol*. 2010;55:579-86.
- Habib G, Hoen B, Tornos P, et al. Guidelines on the prevention, diagnosis, and treatment of infective endocarditis (new version 2009): the Task Force on the Prevention, Diagnosis, and Treatment of Infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC). Endorsed by the European Society of Clinical

- Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) and the International Society of Chemotherapy (ISC) for Infection and Cancer. *Eur Heart J.* 2009;30:2369–413.
- 6. Landolina M, Gasparini M, Lunati M, et al. Long-term complications related to biventricular defibrillator implantation: rate of surgical revisions and impact on survival: insights from the Italian Clinical Service Database. *Circulation.* 2011;123:2526–35. Epub 2011 May 16.
 - 7. Arber N, Pras E, Copperman Y, et al. Pacemaker endocarditis: report of 44 cases and review of the literature. *Medicine (Baltimore).* 1994;73:299–305.
 - 8. Rettig G, Doencke P, Sen S, et al. Complications with retained transvenous pacemaker electrodes. *Am Heart J.* 1997;98:587–94.
 - 9. Johansen JB, Jørgensen OD, Møller M, et al. Infection after pacemaker implantation: infection rates and risk factors associated with infection in a population-based cohort study of 46299 consecutive patients. *Eur Heart J.* 2011;32:991–8.
 - 10. Snow JS, Parekh S. Update on laser lead extraction. *J Invasive Cardiol.* 2009;21:230–2.
 - 11. Starck CT, Rodriguez H, Hürlimann D, et al. Transvenous lead extractions: comparison of laser vs. mechanical approach. *Europace.* 2013;15:1636–41.
 - 12. Maytin M, Epstein LM. The challenges of transvenous lead extraction. *Heart.* 2011;97:425–34.
 - 13. Mazzetti H, Cichero CF, Tentori MC, et al. Transjugular approach for lead extraction. *Europace.* 2008;10:156–60.
 - 14. Buch E, Boyle NG, Belott PH. Pacemaker and defibrillator lead extraction. *Circulation.* 2011;123:e378–80.
 - 15. Bongiorni MG, Soldati E, Zucchelli G, et al. Transvenous removal of pacing and implantable cardiac defibrillating leads using single sheath mechanical dilatation and multiple venous approaches: high success rate and safety in more than 2000 leads. *Eur Heart J.* 2008;29:886–2893.
 - 16. Jarwe M, Klug D, Beregi JP, et al. Single center experience with femoral extraction of permanent endocardial pacing leads. *Pacing Clin Electrophysiol.* 1999;22:1202–9.